


Erstellung Turner- und Sportplatzweg

Situation Abwassernetz 1:200
Sanierungs- und Unterhaltsplan

Bauprojekt



KS INGENIEURE					
KSL Ingenieure AG, AG-Hq, ch - Baden Dättel - Frick - Müti					
Dienstreise 3: 5075 Frick - 542 865 30 39					
BEREICHEN: TRADITIONELLE - KONTAKT - UMWELT - INFRASTRUKTUR - RAUM					
Index	Datum	Erstellt	Geprüft am	Von	Änderungen
-	29.09.2021	jan	29.09.2021	ak / km	
a					
b					
c					
Format: 1800 x 735 mm					
CAD Name: 221052_2_Situation.dwg					
RL: 21_Sk_Abwasernetz_ZustandMassnahmen					
Plan Nr.: 221052 / 21					

Legende

Zustand / Sanierungsbedarf öffentliche Leitungen

- Zustand schlecht / Inlinersanierung erforderlich
- Zustand schlecht / Robotersanierung erforderlich
- Zustand gut / keine Sanierung notwendig
- Nicht aufgenommen

Zustand / Sanierungsbedarf private Leitungen

- Zustand schlecht / Inlinersanierung erforderlich
- Zustand schlecht / Robotersanierung erforderlich
- Zustand gut / keine Sanierung notwendig
- Nicht aufgenommen

Zustand / Sanierungsbedarf öffentliche Schächte

- Zustand schlecht / Sanierung erforderlich
- Zustand gut / keine Sanierung notwendig
- Nicht aufgenommen

Zustand / Sanierungsbedarf private Schächte

- Zustand schlecht / Sanierung erforderlich
- Zustand gut / keine Sanierung notwendig
- Nicht aufgenommen

